



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастило МКПП	кожні 180 000 км					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	192	192	192	192
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	288	384	672	480	672	384
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	2 018	2 306	4 069	3 237	4 069	2 306
	Supra 0w20***	2 742	3 030	4 793	3 960	4 793	3 030
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	96	96	-	96	96
	фільтра салону	-	144	-	144	-	144
	свічок запалювання	-	192	192	192	192	192
Регулювання світла фар		-	-	-	192	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 297	-	1 297	-
	гальмівних колодок передніх	4 241					
	гальмівних колодок задніх	3 321					
	щітки склоочисника переднього лівого	652					
	щітки склоочисника переднього правого	522					
	щітки склоочисника заднього	537					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.