



# MAZDA CX-3 2.0 AT (з 2018 року)



## Карта технічного обслуговування

| Перелік регламентних робіт  |   | -<br>5 000 км*  | 1 рік<br>20 000 км | 2 рік<br>40 000 км | 3 рік<br>60 000 км | 4 рік<br>80 000 км | 5 рік<br>100 000 км |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Заміна  | моторного мастила (4.6 л)<br><b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b> | ●   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | масляного фільтра   | ●   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | повітряного фільтра   | -   | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | фільтра салона  | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1                                      | У разі занурення редуктора у воду                               |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | гальмівної рідини   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | свічок запалювання (4 шт)   | кожні 120 000 км  |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22                                   | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років) |                    |                    |                    |                    |                     |
| Перевірка   | приводних ременів   | -   | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | системи охолодження   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | випаровувальної системи   | -   | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | паливопроводів та шлангів   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | рівня та щільності електроліту АКБ  | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань                                | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | стоянкового гальма  | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | гальмівних дисків та колодок  | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | рульового керування, з'єднань   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | підвіски та шарнірних з'єднань  | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | захисних чохлів привідних валів   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | системи вихлопу   | -   | -                  | -                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)                                | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | стану кузова  | грн з ПДВ   | -                  | 192                | 192                | 192                | 192                 |
| Затяжка   | болтів та гайок шасі і кузова   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
| Норматив часу виконання   | годин   | 0,6   | 0,8                | 1,9                | 1,0                | 1,9                | 0,8                 |
| Вартість робіт  | грн з ПДВ   | 288   | 384                | 912                | 480                | 912                | 384                 |
| <b>Загальна вартість ТО</b>   |   |   |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>                            |   |   |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | <b>Ultra 5w30**</b>   | <b>1 987</b>  | <b>2 275</b>       | <b>4 211</b>       | <b>3 313</b>       | <b>4 211</b>       | <b>2 275</b>        |
|   | <b>Supra 0w20***</b>  | <b>2 693</b>  | <b>2 981</b>       | <b>4 918</b>       | <b>4 020</b>       | <b>4 918</b>       | <b>2 981</b>        |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>                 |   |   |                    |                    |                    |                    |                     |
| Перевірка   | повітряного фільтра   | -   | 96                 | 96                 | -                  | 96                 | 96                  |
|   | фільтра салону  | -   | 144                | -                  | 144                | -                  | 144                 |
|   | свічок запалювання  | -   | 192                | 192                | 192                | 192                | 192                 |
| Регулювання світла фар  |   | -   | -                  | -                  | 192                | -                  | -                   |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                     |
| Заміна  | мастило заднього диференціалу (1 л) Mazda SG1                             | -   | -                  | 1 249              | -                  | 1 249              | -                   |
|   | гальмівних колодок передніх   | 3 135   |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | гальмівних колодок задніх   | 3 901   |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | щітки склоочисника переднього лівого                                      | 839   |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | щітки склоочисника переднього правого                                     | 522   |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | щітки склоочисника заднього   | 692   |                    |                    |                    |                    |                     |

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**