



# MAZDA 3 1.5 AT



(з 2019 року)

## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <b>Ultra 5w30**</b>	●	●	●	●	●	●	
	<b>Supra 0w20 або Supra-X 0w20***</b>							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест М-MDS	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	
	стану кузова <small>грн з ПДВ</small>	-	432	432	432	432	432	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-	
Час виконання	<small>годин</small>	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт	<small>грн з ПДВ</small>	648	972	1 512	1 080	1 512	972	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО		4 722	5 478	9 406	7 421	9 406	5 478
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>		<b>6 645</b>	<b>7 401</b>	<b>11 329</b>	<b>9 344</b>	<b>11 329</b>	<b>7 401</b>

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	216	216	-	216	216
	фільтра салону	-	216	-	216	-	216
	свічок запалювання	-	432	432	432	432	432
Регулювання	світла фар	-	-	-	432	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 477
	гальмівних колодок задніх	8 771
	щітки склоочисника переднього лівого	1 910
	щітки склоочисника переднього правого	1 626
	щітки склоочисника заднього	1 204

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. **Mazda Supra-X 0W-20** є оновленим варіантом **Mazda Supra 0W-20** і є повністю взаємозамінним до нього.

**Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**